



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA  
KUALA LUMPUR  
Bahagian Keselamatan Kebakaran  
Jalan Maharajalela  
50648 KUALA LUMPUR

Telfon : 603-2148 4444  
Faks : 603-2144 3827  
Portal Rasmii : [www.bomba.gov.my](http://www.bomba.gov.my)  
E-mel : bkk\_kl@bomba.gov.my



Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: JBPM/KL/BKK:700-2/6/1 Jld.3 ( )

Tarikh : 24 Jun 2015



Pengerusi  
Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM)  
18, Jalan Tuanku Abdul Rahman, City Centre  
50100 Kuala Lumpur  
Kuala Lumpur.

Tuan,

**PEMAKLUMAN MENGENAI KESILAPAN-KESILAPAN KECIL DAN BERULANG YANG SERING BERLAKU DALAM PROSES MENDAPATKAN SOKONGAN PELAN ARKITEKTURAL.**

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan.

2. Untuk makluman pihak tuan, Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur telah menerima sebanyak 742 pelan arkitektural daripada Januari hingga Mei 2015. Sebanyak 408 pelan telah ditolak atas sebab-sebab tertentu termasuk kesilapan yang kecil. Namun, setelah diproses masih terdapat kesilapan atau kesalahan yang sama dan berulang ke atas pelan-pelan tersebut. Bersama-sama ini dilampirkan juga statistik pemprosesan pelan arkitektural dari tahun 2012 hingga 2014 seperti di Lampiran A.
3. Sehubungan dengan itu, suka kami untuk memberi perhatian kepada pihak tuan di mana kesilapan yang kecil dan berulang yang sering berlaku adalah seperti berikut:
  - i. Tidak menyata dan mengemaskini kehendak-kehendak kebombaan semasa yang berkaitan dengan projek dan tiada pengesahan dengan tandatangan oleh pihak PSP pada kehendak-kehendak kebombaan tersebut;
  - ii. Hayunan pintu tidak menghala ke arah jalan keluar bangunan;
  - iii. Tidak menandakan sistem-sistem kebombaan sedia ada di dalam pelan bagi pelan pindaan atau ubahsuai;
  - iv. Jarak antara gezelung hos ke gezelung hos yang melebihi 30m;
  - v. Tangga keluar tidak dikepung dengan batu bata sepenuhnya;
  - vi. Lif tidak dibuka dalam lobi lif terlindung; dan
  - vii. Had jalan mati & jarak perjalanan tidak diambilkira dengan sewajarnya.

**“CEPAT DAN MESRA”**



4. Kesilapan kecil dan berulang seperti di atas menyebabkan pihak kami tidak dapat menyokong pelan tersebut dan hal ini telah menyebabkan pertambahan tempoh masa bagi pihak tuan untuk mendapatkan sokongan daripada pihak kami.
5. Oleh yang demikian, mohon perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan dalam perkara ini ke arah penambahbaikan bersama dari semasa ke semasa dalam mengurangkan kesilapan-kesilapan berulang dalam proses untuk mendapatkan sokongan ke atas pelan arkitektural.

Sekian, terima kasih.

**“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”**

**“ 1 Malaysia ” Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan.**

Saya yang menurut perintah,



**(KHIRUDIN BIN DRAHMAN)**

Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia  
Kuala Lumpur.

- s.k.: 1. YAS Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
2. YS Penolong Ketua Pengarah  
Bahagian Keselamatan Kebakaran  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
3. Timbalan Pengarah  
JBPM Kuala Lumpur.
4. Penolong Pengarah  
Bahagian Keselamatan Kebakaran  
JBPM Kuala Lumpur.

PENERIMAAN PELAN AKITEKTURAL  
TAHUN 2012-2015(JAN-MEI)

TAHUN	PELAN AKITEKTURAL			JUMLAH
	LULUS	%	TOLAK	
2012	825	49	860	51
2013	725	48	776	52
2014	813	42	1100	58
2015(JAN-MEI)	334	45	408	55
				742